


GÉPJÁRMŰ ÁLLAPOTLAP

rendszer: IXS-975

gyártmány:	ALFA ROMEO	hajtóanyag:	benzin	futásteljesítmény (km):	49864
típus:	GTV 2.0	alvázszám:	ZAR91600006055796	elfogadott futás (km):	209250
szín:	világosszürke	motorszám:	AR16202007175	hengerűrtartalom (ccm):	1 996 cm3
ajtók száma:	2	műszaki érvényesség:	2006. január 23.	teljesítmény (kW):	148 KW
gyártási év:	1999	környezetvéd. ig. érvényesség:		teljes gyári kulcsok. (igen/nem):	nem
első forg. helyezés:	1999. május 15.	vezetett szervizk. (igen/nem):	nem	kulcsok száma (db):	1
gumik elöl:	Michelin 205/55R16 5 mm.		gumik hátul:	Michelin 205/55R16 5 mm.	

<input checked="" type="checkbox"/> ABS	<input type="checkbox"/> Ködlámpa	<input type="checkbox"/> Park radar hátsó	<input checked="" type="checkbox"/> Szervókormány	<input type="checkbox"/> Tempomat	<input checked="" type="checkbox"/> Gyári alu felni
<input type="checkbox"/> Vonóhorog	<input checked="" type="checkbox"/> Klíma	<input type="checkbox"/> Elektromos ülés	<input type="checkbox"/> Fűtött ülés	<input checked="" type="checkbox"/> Központi ajtó	<input type="checkbox"/> Utángyárt. alu felni
<input type="checkbox"/> Automata váltó	<input type="checkbox"/> Automata klíma	<input checked="" type="checkbox"/> Elektromos tükör	<input type="checkbox"/> Differenciál zár	<input type="checkbox"/> Xenon izzók	<input type="checkbox"/> Gyári dísztárcsa
<input type="checkbox"/> Fedélzeti computer	<input type="checkbox"/> Bőrkarpit	<input type="checkbox"/> Fényszóró mosó	<input type="checkbox"/> Váltózár	<input type="checkbox"/> Esőszensor	<input type="checkbox"/> Utángyártott dísztárcsa
<input type="checkbox"/> 1 Légzsák	<input type="checkbox"/> Multikormány	<input type="checkbox"/> Tetőablak elektromos	<input type="checkbox"/> Kipörgésgátló	<input checked="" type="checkbox"/> Metálfényezés	<input type="checkbox"/> Rádió
<input type="checkbox"/> Elektromos ablak	<input type="checkbox"/> Park radar első	<input type="checkbox"/> Tetőablak mechanikus	<input type="checkbox"/> Menetstabilizátor	<input type="checkbox"/> Lemez felni	

egyéb felszereltség



karpit	kiégetve	sebességváltó	nem vizsgálható
műszerfal	korának megfelelő	sebességváltó tömítettség	rendben
ülések	kopott	kuplung, váltórudazat	nem vizsgálható
biztonsági öv	megfelelő	vízűtő	rendben
ablattörlő/mosó	megfelelő	klímahűtő	nem vizsgálható
kapcsolók	megfelelő	kormány	nem vizsgálható
kalaptartó	korának megfelelő	pedálház	nem vizsgálható
csomagtér	szennyezett	kipuffogó	nem vizsgálható
zárak	megfelelő	alvázkeret/fenéklemes	megfelelő
akkumulátor	nincs	kerékelfüggesztés	megfelelő
motor járása	forogat, de nem indul, további vizsgálat szükséges	rugók/lengéscsillapítók	megfelelő
motor tömítettség	olajszennyezett	fékek/fékvezetékek elöl	megfelelő
ékszíj	rendben	fékek/fékvezetékek hátul	megfelelő
önindító	rendben	kézfék	rendben

menetpróba

nem próbálható

megjegyzés

Mivel a korábbi üzemeltetés nem ismert és műszeres ellenőrzésre nem volt mód így használatba vétel előtt szervizben történő teljes átvizsgálás szükséges !!!

dátum 2010. július 6.

Vizsgálatot végezte:

